

Absender
Presseabteilung
Telefax
0221 178-90525
Seite
1 von 1

E-Mail
presse@rheinenergie.com
Telefon
0221 178-3035
Internet
www.rheinenergie.com

Datum
7. Juni 2020

Nach Wasserrohrbruch: Verkehrsbeeinträchtigungen auf dem Ehrenfeldgürtel

Nach einem Wasserrohrbruch kommt es derzeit auf dem Ehrenfeldgürtel zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Auf Höhe der Kreuzung mit der Subbelrather Straße hat es in der Nacht zum Sonntag einen Wasserrohrbruch gegeben. Die Leitung ist abgesperrt, die Reparaturarbeiten sind eingeleitet. Kunden im Bereich des Ehrenfeldgürtels sind betroffen.

Für die Dauer der Reparatur ist eine der beiden Fahrspuren des Ehrenfeldgürtels in Richtung Lindenthal gesperrt. Der Verkehr kann über die verbleibende Fahrspur vorbeifließen.